## INFORMACIÓN DEL AUTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vehículo | **Nissan Navarra XE** | Patente | **PX·TH·39** |
| Fecha inspección | **28-10-2026** | Año | **2021** |
| Combustible | **Diésel** | Transmisión | **Automática** |
| Tracción | **4x4** | Kilometraje | **112 km** |
| Cilindrada | **2.3 Turbo** | SOAP | **Atrasado** |
| Color | **Plata** | Permiso de circulación | **Atrasado** |
| Revisión técnica (vence) | **28-08-2026** | N° puertas | **4** |

### COMENTARIOS

Se entrega con documentación al día

## 1. INSPECCIÓN VISUAL

### 1.1 INSPECCIÓN INTERNA

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Testigo Airbag | **Presenta** | No encendido |
| Tablero de instrumentos | **Sin Daño** | |
| Testigo Check engine | **Presenta** | No encendido |
| Testigo ABS | **Presenta** | No encendido |
| Tapiz zona delantera (habitáculo) | **Presenta** | Bien |
| Tapiz zona asientos traseros (habitáculo) | **Presenta** | Bien |
| Tapiz zona de carga | **N/A** | |
| Mando de calefacción | **Presenta** | Funciona |
| Cinturón de seguridad | **Presenta** | Funciona |
| Velocidad crucero | **Presenta** | Funciona |
| Asiento trasero abatible | **Presenta** | |
| Tercera corrida de asientos | **N/A** | |
| Guantera | **Presenta** | Sin Daño |
| Bocina | **Presenta** | Funciona |
| Gata | **Presenta** | |
| Extintor | **No Presenta** | |
| Kit de seguridad | **No Presenta** | |

### 1.2 INSPECCIÓN ACCESORIOS

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Aire acondicionado/Climatizador | **Presenta** | Funciona |
| Cierre centralizado a distancia | **Presenta** | Funciona |

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Estado de los parlantes (Sonido) | **Presenta** | Bien |
| Techo panorámico | **N/A** | |
| Alzavidrios | **Presenta** | |
| Tapa equipaje | **N/A** | |
| Copia de llave | **No Presenta** | |
| Radio pantalla Touch | **Presenta** | Funciona |
| Cámara de retroceso | **Presenta** | Sin Daño |
| Anclaje Isofix | **Presenta** | |
| Sensores de estacionamiento | **No Presenta** | |

### 1.3 INSPECCIÓN EXTERNA

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Neblineros | **Presenta** | Sin Daño |
| Antena | **No Presenta** | |
| Lavaparabrisas | **Presenta** | |
| Lavafaros | **N/A** | |

## 2. INSPECCIÓN CARROCERÍA

### 2.1 ZONA FRONTAL

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Capot | **Sin Daño** | |
| Parachoques | **Sin Daño** | |
| Parabrisas | **Sin Daño** | |
| Máscara | **Sin Daño** | |
| Emblema | **Sin Daño** | |
| Techo | **Sin Daño** | |
| Focos / ópticos | **Sin Daño** | |

### 2.2 LADO IZQUIERDO (PILOTO)

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Tapabarro delantero / trasero | **Con Daño** | Raya |
| Puertas | **Con Daño** | Raya |
| Ventanas / lunetas | **Sin Daño** | |
| Zócalo | **Sin Daño** | |
| Espejo retrovisor izquierdo | **Sin Daño** | |
| Pilares | **Sin Daño** | |
| Pickup (sólo camionetas) | **Sin Daño** | |
| Zona de carga (sólo furgones) | **N/A** | |

### 2.3 ZONA POSTERIOR

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Portalón / puertas / maleta | **Con Daño** | Raya |
| Parachoque | **Sin Daño** | |
| Parabrisas | **Sin Daño** | |
| Pickup (sólo camionetas) | **Sin Daño** | |
| Focos / ópticos | **Sin Daño** | |
| Zona de carga (sólo furgones) | **N/A** | |

### 2.4 LADO DERECHO (COPILOTO)

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Tapabarro delantero / trasero | **Con Daño** | Raya |
| Puertas | **Sin Daño** | |
| Ventanas / lunetas | **Sin Daño** | |
| Zócalo | **Sin Daño** | |
| Espejo retrovisor derecho | **Sin Daño** | |
| Pilares | **Sin Daño** | |
| Pickup (sólo camionetas) | **Sin Daño** | |
| Zona de carga (sólo furgones) | **N/A** | |

### 2.5 NEUMÁTICOS (VIDA ÚTIL)

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Neumático delantero derecho | **80%** | Sin Daño |
| Neumático delantero izquierdo | **80%** | Sin Daño |
| Neumático trasero derecho | **80%** | Sin Daño |
| Neumático trasero izquierdo | **80%** | Sin Daño |
| Neumático repuesto | **100%** | |

### 2.6 LLANTAS

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Llanta delantera derecha | **Sin Daño** | |
| Llanta delantera izquierda | **Sin Daño** | |
| Llanta trasera derecha | **Sin Daño** | |
| Llanta trasera izquierda | **Sin Daño** | |
| Llantas de aleación | **Sí** | |

## 3. INSPECCIÓN MECÁNICA

### 3.1 TREN MOTRIZ

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Presencia de humo visible | **No Presenta** | |

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Sonido de motor | **Normal** | |
| Testigo mantención o cambio de aceite | **Apagada** | |
| Suspensión delantera | **Bueno** | |
| Suspensión trasera | **Bueno** | |
| Sistema de dirección | **Bueno** | |
| Homocinéticas y/o eje cardán | **Bueno** | |
| Cárter de aceite | **Bueno** | |
| Tapa válvulas / empaquetadura | **Bueno** | |
| Filtro de aire | **Bueno** | |
| Correa(s) de accesorio(s) | **Bueno** | |
| Mangueras de refrigeración | **Bueno** | |
| Radiador | **Bueno** | |
| Depósito de expansión | **Bueno** | |
| Batería | **Bueno** | |
| Pastillas de freno delanteras | **Bueno** | |
| Pastillas y/o balatas de freno traseras | **Bueno** | |
| Discos de freno delanteros | **Bueno** | |
| Discos / tambor de freno traseros | **Bueno** | |
| Freno de estacionamiento | **Bueno** | |
| Embrague (vehículo detenido) | **Bueno** | |
| Testigos caja transferencia (4x4) | **Bueno** | |
| Sonido de acople (4x4) | **Bueno** | |
| Paso de marchas (vehículo detenido) | **Bueno** | |
| Motor de partida | **Bueno** | |

### 3.2 NIVELES

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Aceite motor | **A nivel** | |
| Líquido refrigerante | **A nivel** | |
| Líquido de frenos | **A nivel** | |
| Líquido dirección hidráulica | **A nivel** | |
| Líquido de embrague | **A nivel** | |
| Aceite transmisión automática | **A nivel** | |

### 3.4 PRUEBA DE RUTA

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Ruidos o vibraciones al andar | **Normal** | |
| Paso de marchas (baja velocidad) | **Normal** | |
| Temperatura de funcionamiento | **Normal** | |

| Servicio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| Holguras o juegos en dirección | **Normal** | |
| Funcionamiento de la suspensión | **Normal** | |
| Andar con tracción en las 4 ruedas | **Normal** | |

## CONDICIONES DE USO

Este informe incluye únicamente los aspectos detallados en la "Inspección General" y representa las conclusiones del personal que realizó la inspección. Este informe no constituye garantía ni declaración de Uno Automotora respecto de las condiciones del vehículo para ser usado por quien lo adquiera. Los resultados son válidos únicamente para el momento en que se realizó la inspección y no predicen el comportamiento futuro del vehículo. Este documento es de carácter informativo y debe ser interpretado en su contexto completo. Cualquier decisión de compra debe basarse en la evaluación integral del vehículo por parte del comprador y sus asesores de confianza.

Firma Uno Automotora

Firma cliente