INFORMACIÓN DEL AUTO

Vehículo	**Volkswagen gol**	Patente	**RY·KY·18**
Fecha inspección	**02-11-2026**	Año	**2022**
Combustible	**Gasolina**	Transmisión	**Manual**
Tracción	**4x2**	Kilometraje	**75.558 km**
Cilindrada	**1.6**	SOAP	**Al día**
Color	**Plata**	Permiso de circulación	**Al día**
Revisión técnica (vence)	**02-11-2027**	N° puertas	**5**

COMENTARIOS

Vehículo en buenas condiciones (golpe frontal reparado sin detalles)

1. INSPECCIÓN VISUAL

1.1 INSPECCIÓN INTERNA

Servicio	Estado	Observaciones
Testigo Airbag	**Presenta**	No encendido
Tablero de instrumentos	**Sin Daño**	
Testigo Check engine	**Presenta**	No encendido
Testigo ABS	**Presenta**	No encendido
Tapiz zona delantera (habitáculo)	**Presenta**	Bien
Tapiz zona asientos traseros (habitáculo)	**Presenta**	Bien
Tapiz zona de carga	**Presenta**	Bien
Mando de calefacción	**Presenta**	Funciona
Cinturón de seguridad	**Presenta**	Funciona
Velocidad crucero	**N/A**	
Asiento trasero abatible	**Presenta**	
Tercera corrida de asientos	**N/A**	
Guantera	**Presenta**	Sin Daño
Bocina	**Presenta**	Funciona
Gata	**Presenta**	
Extintor	**No Presenta**	
Kit de seguridad	**Presenta**	

1.2 INSPECCIÓN ACCESORIOS

Servicio	Estado	Observaciones
Aire acondicionado/Climatizador	**Presenta**	Funciona
Cierre centralizado a distancia	**Presenta**	Funciona

Servicio	Estado	Observaciones
Estado de los parlantes (Sonido)	**Presenta**	Bien
Techo panorámico	**N/A**	
Alzavidrios	**Presenta**	Funciona
Tapa equipaje	**Presenta**	
Copia de llave	**Presenta**	
Radio pantalla Touch	**N/A**	
Cámara de retroceso	**N/A**	
Anclaje Isofix	**Presenta**	
Sensores de estacionamiento	**N/A**	

1.3 INSPECCIÓN EXTERNA

Servicio	Estado	Observaciones
Neblineros	**N/A**	
Antena	**Presenta**	
Lavaparabrisas	**Presenta**	
Lavafaros	**N/A**	

2. INSPECCIÓN CARROCERÍA

2.1 ZONA FRONTAL

Servicio	Estado	Observaciones
Capot	**Sin Daño**	
Parachoques	**Sin Daño**	
Parabrisas	**Sin Daño**	
Máscara	**Con Daño**	Piquete
Emblema	**Sin Daño**	
Techo	**Sin Daño**	
Focos / ópticos	**Sin Daño**	

2.2 LADO IZQUIERDO (PILOTO)

Servicio	Estado	Observaciones
Tapabarro delantero / trasero	**Sin Daño**	
Puertas	**Sin Daño**	
Ventanas / lunetas	**Sin Daño**	
Zócalo	**Sin Daño**	
Espejo retrovisor izquierdo	**Sin Daño**	
Pilares	**Sin Daño**	
Pickup (sólo camionetas)	**N/A**	
Zona de carga (sólo furgones)	**N/A**	

2.3 ZONA POSTERIOR

Servicio	Estado	Observaciones
Portalón / puertas / maleta	**Sin Daño**	
Parachoque	**Con Daño**	Raya
Parabrisas	**Sin Daño**	
Pickup (sólo camionetas)	**N/A**	
Focos / ópticos	**Sin Daño**	
Zona de carga (sólo furgones)	**N/A**	

2.4 LADO DERECHO (COPILOTO)

Servicio	Estado	Observaciones
Tapabarro delantero / trasero	**Sin Daño**	
Puertas	**Sin Daño**	
Ventanas / lunetas	**Sin Daño**	
Zócalo	**Sin Daño**	
Espejo retrovisor derecho	**Sin Daño**	
Pilares	**Sin Daño**	
Pickup (sólo camionetas)	**N/A**	
Zona de carga (sólo furgones)	**N/A**	

2.5 NEUMÁTICOS (VIDA ÚTIL)

Servicio	Estado	Observaciones
Neumático delantero derecho	**80%**	Sin Daño
Neumático delantero izquierdo	**80%**	Sin Daño
Neumático trasero derecho	**80%**	Sin Daño
Neumático trasero izquierdo	**80%**	Sin Daño
Neumático repuesto	**100%**	

2.6 LLANTAS

Servicio	Estado	Observaciones
Llanta delantera derecha	**Sin Daño**	
Llanta delantera izquierda	**Sin Daño**	
Llanta trasera derecha	**Sin Daño**	
Llanta trasera izquierda	**Sin Daño**	
Llantas de aleación	**No**	

3. INSPECCIÓN MECÁNICA

3.1 TREN MOTRIZ

Servicio	Estado	Observaciones
Presencia de humo visible	**No Presenta**	

Servicio	Estado	Observaciones
Sonido de motor	**Normal**	
Testigo mantención o cambio de aceite	**Apagada**	
Suspensión delantera	**Bueno**	
Suspensión trasera	**Bueno**	
Sistema de dirección	**Bueno**	
Homocinéticas y/o eje cardán	**Bueno**	
Cárter de aceite	**Bueno**	
Tapa válvulas / empaquetadura	**Bueno**	
Filtro de aire	**Bueno**	
Correa(s) de accesorio(s)	**Bueno**	
Mangueras de refrigeración	**Bueno**	
Radiador	**Bueno**	
Depósito de expansión	**Bueno**	
Batería	**Bueno**	
Pastillas de freno delanteras	**Bueno**	
Pastillas y/o balatas de freno traseras	**Bueno**	
Discos de freno delanteros	**Bueno**	
Discos / tambor de freno traseros	**Bueno**	
Freno de estacionamiento	**Bueno**	
Embrague (vehículo detenido)	**Bueno**	
Testigos caja transferencia (4x4)	**N/A**	
Sonido de acople (4x4)	**N/A**	
Paso de marchas (vehículo detenido)	**Bueno**	
Motor de partida	**Bueno**	

3.2 NIVELES

Servicio	Estado	Observaciones
Aceite motor	**A nivel**	
Líquido refrigerante	**A nivel**	
Líquido de frenos	**A nivel**	
Líquido dirección hidráulica	**A nivel**	
Líquido de embrague	**A nivel**	
Aceite transmisión automática	**N/A**	

3.4 PRUEBA DE RUTA

Servicio	Estado	Observaciones
Ruidos o vibraciones al andar	**Normal**	
Paso de marchas (baja velocidad)	**Normal**	
Temperatura de funcionamiento	**Normal**	

Servicio	Estado	Observaciones
Holguras o juegos en dirección	**Normal**	
Funcionamiento de la suspensión	**Normal**	
Andar con tracción en las 4 ruedas	**N/A**	

CONDICIONES DE USO

Este informe incluye únicamente los aspectos detallados en la "Inspección General" y representa las conclusiones del personal que realizó la inspección. Este informe no constituye garantía ni declaración de Uno Automotora respecto de las condiciones del vehículo para ser usado por quien lo adquiera. Los resultados son válidos únicamente para el momento en que se realizó la inspección y no predicen el comportamiento futuro del vehículo. Este documento es de carácter informativo y debe ser interpretado en su contexto completo. Cualquier decisión de compra debe basarse en la evaluación integral del vehículo por parte del comprador y sus asesores de confianza.

Firma Uno Automotora

Firma cliente